


Conacher-Organ report

Donnerstag, 13. April 2017

Zu dieser Orgel möchte ich hiermit einige Ergänzungen anführen:



Höhe der Orgel bis Oberkante mittlere Prospektpfeife: **3.867mm**

Breite der Orgel: **2.678mm**

Tiefe der Orgel bis Vorderkante Gehäuse: **2.270mm**

Pfeifenablauf von hinten nach vorne

Pedal, Bourdon 16' eigene Lade

II.Man. mech. Schleiflade im Schweller: Violin Diapason 8, Salicional 8, Oboe 8, Stimmgang

I.Man. mech. Schleiflade: Diapason 4, Stopped Diapason 8, Dulciana, Diapason 8 Front
3 Normal Koppeln im Spieltisch als Reg Zug

kurzer Report:

Der Strom in der Kirche ist seit zwei Jahren abgestellt, daher konnte keine Klangaufnahme 2017 durchgeführt werden. Vor vier Jahren habe ich das Instrument angehört und mit dem dortigen Experten Alan Buchan bin ich der Meinung, dass es klanglich ein wunderschönes Werk ist.

Der optisch überprüfbare Zustand ist gut. Es sind neben Reinigungsarbeiten und Arbeiten an der Oboe übliche Reparaturen erforderlich. Wahrscheinlich sind auch in Mechanik und Windladen, Balg, Filz und Lederteile zu erneuern.

Die Diözese verlangt keine Kosten, nur den Hinweis am neuen Aufstellungsort, dass die Orgel von dieser Kirche stammt.

Spielschrank



Blick auf Pedallade und drei Registerzüge des II.Man



Pfeifenwerk II.Man SW



Pfeifenwerk I.Man



(c) alle Rechte Bild & Text

Preisanfragen für Abbau- und Wiederaufstellung werden gerne beantwortet.

Gerhard Walcker-Mayer

Orgelbaumeister

Eschringerstraße 7

D-66271 Kleinblittersdorf

email: gewalcker@t-online.com

mobile: +49 170 9340 126

Telefon: +49 06805 205 8075

Website: www.walcker.com